




Guía de Prácticas

ASIGNATURA:	Informática Industrial y Comunicaciones		
CENTRO:	Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón		
ESTUDIOS:	Grado en Ingeniería Electrónica y Automática		
CURSO:	3º	CUATRIMESTRE:	1
CARÁCTER:	Obligatoria	CRÉDITOS ECTS:	6
PROFESORADO:	Ignacio Alvarez, José Mª Enguita, Angel Navarro, Mariam Saeed		

PRACTICA 08: Control digital en cadena cerrada

1. Se utilizará el sistema de control de motor simulado de la práctica anterior, para el que simplemente hay que actualizar en la página web: **Parámetros → PL = 8**. Simplemente se han añadido etiquetas a algunos pulsadores e interruptores de entrada para que el programador les dé su funcionalidad:



Realizar un programa que realice el control de posición en cadena cerrada.

La posición angular del motor debe seguir en todo momento a la consigna (potenciómetro manual de referencia), con las siguientes especificaciones:

- a) Periodo de muestreo $T_m=100$ ms.
- b) Regulador a aplicar en función de la selección por interruptores de entrada:
 - SW_7 activado: parar el motor (aplicar tensión 0V, abrir relé).
 - SW_7 no activado (cerrar relé):
 - SW_6 activado: cada pulsación de SW_5 cambia el modo de control:
 - Por defecto, control todo/nada con $U=\pm 2V$
 - Control proporcional con $K=0.05$ V/°
 - SW_6 no activado: usar regulador $R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{0.15 - 0.11z^{-1}}{1 - 0.43z^{-1}}$
- c) Se indicará en cada instante el sentido de giro del motor activando los bits de salida LED₆ (giro a derechas) o LED₇ (giro a izquierdas).
- d) Se indicará en el LCD el modo de control y los valores de referencia y posición.

2) Realización PASO POR PASO:

2.a) Marco del programa:

- Control secuencial: un entero indica el estado, y se actualiza según lo que ocurre. Los estados posibles son: ESTADO_PARADO (bit 7 de SW activo), ESTADO_CONTROL_POS (bit 7 de SW inactivo).
- Control lazo cerrado: la salida debe seguir a la consigna según el estado del control secuencial.

```
int sw_in[2];
sw_in[0]=sw_in[1]= Simulator_ReadDI();
int estado_control= según valor de bit 7 de sw_in[0];
...
while (1)
{
    ...
    sw_in[1]=sw_in[0];           // Desplaza tabla
    sw_in[0]=Simulator_ReadDI(); // Lee valor actual
    if (hay cambio en bit 7 de sw_in) {
        estado_control=nuevo estado según valor de bit 7 de sw_in[0];
        Aplicar cambios permanentes para estado_control:
        - bit peso 0 de valor_do para activar/desactivar relé
        - Escribir nuevo estado en LCD
    }

    // Aplicar cálculos para el estado que hay que actualizar en cada
    // instante
    switch (estado_control) {
        case ESTADO_PARADO:
            umotk_v=0;
            break;
        case ESTADO_CONTROL_POS:
            umotk_v=Calculo acción control; (por ejemplo, 2V cte.)
            break;
    }
    AplicarTensionMotor_V(umotk_v);
    Actualizar leds en valor_do
    Simulator_WriteDO(valor_do);
    Escribir refk y posk en LCD
    Retardo(TM_ms);
}
```

- 2.a) Añadir modos de control en una nueva variable entera: CONTROL_TN, CONTROL_P, CONTROL_RZ. Fijar el valor de dicha variable a CONTROL_TN, y realizar lazo de control todo/nada con $u_{mot}=\pm 2V$ para el estado ESTADO_CONTROL_POS :

```
int modo_control=CONTROL_TN;
...
while (1)
{
    refk_deg=LeerPotRef_deg();
    posk_deg=LeerPosMotor_deg();
    errk_deg=refk_deg-posk_deg;
    ...
    case ESTADO_CONTROL_POS:
        switch (modo_control) {
            case CONTROL_TN:
                umotk_v=ControlTodoNada(errk_deg,2.0);
                break;
        }
        break;
    ...
    AplicarTensionMotor_V(umotk_v);
    ...
}
```

- 2.b) Fijar vble modo_control a CONTROL_P, y añadir case en modo_control para control proporcional con $K_p=0.05V$

```

switch (modo_control) {
    case CONTROL_TN:
        umotk_V=ControlTodoNada(errk_deg,2.0);
        break;
    case CONTROL_P:
        umotk_V=ControlProporcional(errk_deg,0.05);
        break;
};

```

2.c) Fijar vble modo_control a CONTROL_RZ, y añadir case en modo_control para control con una R(z) genérica. Usaremos $R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{0.15 - 0.11z^{-1}}{1 - 0.43z^{-1}}$

$R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{b_0 + b_1 \cdot z^{-1} + \dots + b_m \cdot z^{-m}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + \dots + a_n \cdot z^{-n}}$ $e_k = c_k - y_k$ $u_k = b_0 \cdot e_k + b_1 \cdot e_{k-1} + \dots + b_m \cdot e_{k-m} - (a_1 \cdot u_{k-1} + \dots + a_n \cdot u_{k-n})$	Valor	Simulador
	Tm	100 ms
	m	1
	b₀	0.15 V/e
	b₁	-0.11 V/e
	n	1
	a₁	-0.43

Para este caso, se requieren tablas que puedan almacenar valores anteriores de ek y uk, según se ha visto en PL anteriores.

```

#define M 1
#define N 1

main()
{
    ...
    tablas tamaño M+1 para ek y b
    tablas tamaño N+1 para uk y a
    Inicializar todas las tablas
    while (1)
    {
        Desplazar tablas uk y ek
        Obtener refk_deg y posk_deg
        ek[0]=refk_deg-posk_deg;
        ...
        case CONTROL_P:
            uk[0]=ControlProporcional(ek[0],0.05);;
            break;
        case CONTROL_RZ:
            uk[0]=aplicar ec. en diferencias;
            break;
        AplicarTensionMotor_V(uk[0]);
        ...
    }
}

```

Usar función
ProductoEscalar()

2.d) Cambiar el valor de modo_control según el estado de interruptores y pulsadores:

```

main()
{
    ...
    int modo_control=CONTROL_RZ;
    while (1)
    {
        ...
        if (hay cambio en bit 5 ó bit 6 de sw_in) {
            modo_control=nuevo modo según bits 5 y 6 de sw_in[0];
            Aplicar cambios permanentes para nuevo modo_control (LCD)
        }
        ...
    }
}

```

AMPLIACIONES:

3. Añadir al cálculo de la acción de control las modificaciones necesarias para tener en cuenta el estado de los interruptores de la tabla siguiente


SW peso	Selección	Estado 1	Estado 0
1	Gestión del problema de paso por 180° (ver figura anexa)	Gestionar	No gestionar
2	Realizar el desplazamiento por el camino más corto (ver figura anexa)	Gestionar	No gestionar

- 3.e) Comprobar el doble problema de control en el paso de 180°:

- Cuando la referencia se sitúa cerca de 180° y la respuesta es oscilatoria.
- Cuando la referencia “salta” los 180°, no va por el camino más corto

- 3.f) Solucionar para el paso de 180° (según valor de SW1). Ver figura izquierda siguiente.

- 3.g) Solucionar para el camino más corto (según valor de SW2). Ver figura derecha siguiente.



Sólo es necesario cambiar respecto al programa anterior


```

...
main()
{
    posk debe ser ahora una tabla de 2, actual y anterior
    while (1)
    {
        Desplazar Tablas Temporales (también posk)
        Leer valores más recientes de sensores
        ...
        case ESTADO_CONTROL_POS:
        {
            Si SW1 activo → saltok=posk[0]-posk[1]
            Si saltok excesivo → actualizar posk[0]
            ek[0]=rk-posk[0];
            Si SW2 activo → Si ek[0] excesivo → actualizar ek[0]
            uk[0]=Valor Según Tipo de Control (lo mismo que antes);
        }
        Resto igual;
        ...
    }
}

```

4. Usar una estructura para RZ (enteros m,n , tablas b,a), usando asignación dinámica de memoria para las tablas b y a.
5. Añadir la opción de control de velocidad, siguiendo un esquema similar: nuevo valor para estado_control=ESTADO_CONTROL_VEL;

Realizar pasos análogos al punto 2 pero para este nuevo estado control de velocidad, teniendo en cuenta que el selector manual ahora indica una consigna de velocidad:



ad2=Leer canal AD 2 → calc $u_{ad2}(V)$ → calc $u_{sens2}(V)$ → calc vel_ref (rpm)

4.d) Control todo/nada: ojo, se requiere integrador → $u_{mot} = u_{mot\ anterior} \pm 0.05V$

4.e) Control P, debe ser PI → $u_{mot} = u_{mot\ anterior} + K_p * error$ (usar $K_p=0.01\ V/rpm$)

4.f) Control con $R(z)$ genérica, usando: $R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{6 - 9.3z^{-1} + 3.48z^{-2}}{1 - 0.3z^{-1} - 0.7z^{-2} + 0.08z^{-3}}$

Comprobar que en todos los casos el efecto del freno o de la masa excéntrica son compensados por el regulador (sólo para velocidades consigna bajas, si es demasiado alta no se puede aplicar tensión suficiente).

$R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{b_0 + b_1 \cdot z^{-1} + \dots + b_m \cdot z^{-m}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + \dots + a_n \cdot z^{-n}}$ $u_k = b_0 \cdot e_k + b_1 \cdot e_{k-1} + \dots + b_m \cdot e_{k-m} - (a_1 \cdot u_{k-1} + \dots + a_n \cdot u_{k-n})$	Valor	Simulador
	Tm	100 ms
	m	2
	b₀	6.0 V/rpm
	b₁	-9.3 V/rpm
	b₂	3.48 V/rpm
	n	3
	a₁	-0.3
	a₂	-0.78
	a₃	0.08